

ANEXO 3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:

053/2018

OBJETO:

Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:

18/01/2019



Foto 1 - Placa da Obra em Sena Madureira



Foto 2 - Execução de escritório, depósito e sanitário no canteiro de obras



Foto 3 - Locação da Obra



Foto 4 - Escavação de solo para execução da fundação



Foto 5 - Execução de fundação



Foto 6 - Execução de alvenaria de embasamento

Lorena Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169 D/AC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:

053/2018

OBJETO:

Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:

18/01/2019



Foto 7 - Execução de fôrma para viga baldrame



Foto 8 - Ferragem da viga baldrame



Foto 9 - Concretagem de viga baldrame



Foto 10 - Concretagem de viga baldrame



Foto 11 - Impermeabilização da fundação



Foto 12 - Execução de alvenaria

Lorena Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169/DIAC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:
053/2018

OBJETO:
Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:
18/01/2019



Foto 13 - Execução da laje



Foto 14 - Laje e vigas concretadas



Foto 15 - Revestimento de parede concluído



Foto 16 - Cobertura concluída



Foto 17 - Esquadria de aço concluída



Foto 18 - Esquadria de aço concluída

Lorena Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169 D/AC