

ANEXO 3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:

053/2018

OBJETO:

Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:

11/03/2019



Foto 1 - Placa da Obra em Feijó



Foto 2 - Execução de depósito no canteiro de obras



Foto 3 - Retirada de árvore para execução da obra



Foto 4 - Início da locação da obra



Foto 5 - Execução de vala para fundação



Foto 6 - Execução da fundação

Lorena Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169 D/AC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:

053/2018

OBJETO:

Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:

11/03/2019



Foto 7 - Execução da alvenaria de embasamento



Foto 8 - Fôrma da viga baldrame



Foto 9 - Concretagem da viga baldrame



Foto 10 - Impermeabilização da fundação



Foto 11 - Execução da alvenaria



Foto 12 - Execução da laje

lorenna Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169 D/AC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATO:
053/2018

OBJETO:
Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução dos serviços de construção

DATA:
11/03/2019



Foto 13 - Revestimento de parede concluído



Foto 14 - Execução da pintura



Foto 15 - Forro concluído e execução das instalações elétricas



Foto 16 - Cobertura concluída



Foto 17 - Pintura da esquadria de aço



Foto 18 - Esquadria de aço concluída e execução de piso cimentado

Lorena Alencar da Silva
Eng. Civil Lorena Alencar da Silva
CREA/AC 21.169 D/AC