



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE  
Tribunal de Justiça - Gerência de Instalações

## RELATÓRIO

**Assunto: Vistoria da Obra de Construção da Cela localizada na Comarca de Sena Madureira, nos termos do Contrato nº 53/2018.**

**Data: 23 de janeiro de 2019**

O presente relatório aborda a vistoria realizada no dia 23 de janeiro de 2019, quarta-feira, que teve como principal objetivo verificar e aferir a execução e qualidade dos serviços de construção da cela localizada no Fórum da Comarca de Sena Madureira.

Trata-se de uma construção edificada em alvenaria de tijolos cerâmicos com pintura acrílica, compreendendo em duas celas com grades em aço, pintadas com zarcão e pintura esmalte, fechadas com laje e cobertas com telhas trapezoidais sobre estrutura metálica, equipadas com bacias sanitárias do tipo turca, iluminadas por refletores externos.

Durante a visita fora avaliada a correspondência dos itens executados com os discriminados na respectiva planilha de medição, a qualidade dos serviços, materiais e acabamento. No geral todos os itens foram executados de acordo com as quantidades descritas em planilha e projeto.

Na oportunidade, também foram realizados todos os testes nas instalações de água, esgoto e iluminação de baixa tensão e de emergência e pode ser identificado que tudo estava funcionando e apresentaram-se em perfeito estado.

Deste modo, esta Gerência de Instalações dá parecer favorável a elaboração de medição na totalidade do escopo para a unidade de Sena Madureira, bem como valida o recebimento provisório e parcial do Contrato nº 53/2018, com vistas a obra avaliada, considerando não haver inconformidades que o impeçam.

Para maiores esclarecimentos e entendimento da vistoria realizada segue registro fotográfico anexo.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto1: vista da fachada frontal da cela, totalmente finalizada.



Foto2: Iluminação externa com arandelas.



Foto3: calçada externa para acesso entre a cela e o prédio do Fórum.



Foto4: iluminação de emergência instalada e sinalizada.



Foto5: quadro de comando do prédio da cela.



Foto6: grade do sanitário.



Foto7: vista do cômodo de uma das celas do prédio.



Foto8: vista da área de acesso do prédio das celas com extintor de incêndio instalado.



Foto9: iluminação das celas se dá por refletores externos.



Foto10: interior da cela com piso cimentado e banco em concreto pintado.



Foto11: bacia sanitária tipo turca instalada e em funcionamento.



Foto12: caixa de passagem dos sanitários.

Rio Branco-AC, 24 de janeiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Ribeiro da Silva, Assessor(a)**, em 28/01/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdismar Fontes de Castro Junior, Técnico Judiciário**, em 28/01/2019, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0532611** e o código CRC **FF65C517**.

